AQUAPEL
REPELENTE DE AGUA



INTERIOR / EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Silicona transparente repelente al agua para aplicación en material poroso para impartirle la no penetración al agua.
El concreto en su estado natural tiende a absorber humedad permitiendo la entrada de agua por sus capilares.
La función del AQUAPEL es "forrar" las cavidades mínimas dentro del concreto, impidiendo la acción capilar.
Esta se observa especialmente en concreto para bloques, morteros y frisos

METODO DE APLICACIÓN:
Con rolo, brocha, pistola convencional o de aire

DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	1G, Y CUBETAS
COLORES	Transparente
USOS BÁSICOS	-Block de concreto.-Ladrillos.-Concreto poroso. -Fibrocemento.-Madera.-Plancha inclinada. -Tejas.-Toldos.-Paredes de piedras
ALMACENAMIENTO	Condiciones secas, sombreadas y lejos de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Oligomeric Siloxane
SOLVENTE	Minel Spirit
ACABADO	Satinada
VOC	738 gr/l
PODER CUBRIENTE	99%
ADHERENCIA	Excelente ASTM D 4541
TIEMPO REPINTADO	6 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	8 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Buena
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Evaporación /Oxidación.
SOLIDO POR PESO	8%
SOLIDO POR VOLUMEN	6%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	30 m2 /gl, Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene microfisuras con Revetex Fino, dejar secar por dos horas antes de pintar.

SUPERFICIES NUEVAS:

CONCRETO, BLOQUE ESTRUCTURAL, ESTUCADO Y PANELES: debe estar debidamente curado (30 días), limpie con abundante agua para eliminar las sales, deje secar y aplique primer QUICK DRY ACRYLIC PRIMER, FRESH CEMENT PRIMER O CONTRACTOR PRIMER.
MADERA: rellene toda grieta y perforación con RELLENO ACRILICO y deje secar por 24 horas antes de pintar, lije el área áspera y prepare la superficie

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES:

Lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES:

pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIES CON HONGOS:

esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongos en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE CON POLVORIENTAS:

Yeso, masilla, o polvorienta se recomienda realizar limpieza con paño húmedo, dejar secar y aplicar SURE SEAL PRIMER.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No existe cuarteamiento.
- Fácil de limpiar.
- Excelente rendimiento.
- Colores sólidos a la luz y a la interperie.
- Resistencia extrema a agentes atmosféricos y temperaturas extremas.
- Anti hongos y anti algas.
- Variedad de colores.
- No se pela ni descascara en colores extremos.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

PINTURAS Tropical
Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.