FERRO
ESMALTE METÁLICO



EXTERIOR / INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Esmalte sintético semi-mate a base de resinas alquídicas, que suministra un acabado resistente y duradero. Ofrece una adecuada protección contra la corrosión, excelente resistencia a la intemperie y buena adherencia. Cumple las funciones de primario y acabado..

METODO DE APLICACIÓN:

Con rolo y brocha.

DATOS TÉCNICO

ENVASADO EN	GALONES Y ¼ de GALON
COLORES	Según carta de colores
USOS BÁSICOS	•Equipo y estructuras de hierro y acero •Superficies metalicas •Maquinarias •Superficies de tanques, tanto al intemperie como en interiores/exteriores.
ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición. No dejar a la intemperie.
VEHÍCULO	Resina Alquídica
SOLVENTE	Alifáticos –Aromáticos
PIGMENTACIÓN	Laminas de hierro
ACABADO	Semi-mate
VOC	380 gr/l
ADHERENCIA	Excelente ASTM D4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 HORAS
TIEMPO REPINTADO	12 HORAS
TIEMPO DE SECADO ESTABLE	5-6 HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO	Excelente
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	Excelente
RESISTENCIA DE LA ABRASIÓN	Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA FORZADA CON VIENTO	Excelente
CURADO	Oxidación y Evaporización
SOLIDO POR PESO	79%
SOLIDO POR VOLUMEN	53%
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS	2 manos Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO	40.12 m2 /gl, 50 micrones Dependiendo de la superficie y la porosidad de la misma. La imprimación del sustrato base puede aumentar el rendimiento.
TOXICIDAD	No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas, lijar y limpiar antes de pintar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

•Si necesita disolver usar máximo 5% de Tropical Aguarrás.
•En caso de utilizar Thinner TH-1000, Thinner TH-900 o Thinner TH-500 de Tropical, como diluyente, tomar en cuenta que el tiempo de secado será menor, afectando el nivel de brillo y la adherencia

SUPERFICIES NUEVAS:

La superficie debe estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa, moho y pintura vieja o agrietada. Rellene micro fisuras con Tropical Flex Rex, dejar secar por dos horas antes de pintar.
ACERO GALVANIZADO: Limpiar con detergente, utilizando un cepillo de alambre. Aplica GALVO ONE TROPICAL: Dejar secar y proceder a aplicar TROPICAL FERRO.
ACERO: Limpiar con detergente, imprimar con TROPICAL RUST-ARREST, ANTICORROSIVO OXIDO ROJO TROPICAL, TROPICAL ESMALTE OXIDO ROJO AAA, dejar secar y proceder a aplicar TROPICAL FERRO.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:

SUPERFICIE EN BUENAS CONDICIONES: lije área de mucho brillo y elimine todo el polvo, limpie todo sucio y tizamiento, use agua y jabón en todas las áreas.
Para eliminar residuos invisibles que puedan ocasionar que la pintura se desprenda, enjuague bien y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIE EN MALA CONDICIONES: pintura que se ha desprendido, deberá ser completamente raspada y removida. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.
SUPERFICIES CON HONGOS: Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, impregne la superficie con MOSS & MOULD KILLER, siga las instrucciones de uso, enjuague completamente y deje secar. Cubra el área completa con el primer recomendado para superficies nuevas.

SUPERFICIE EN MALAS CONDICIONES:

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Derramamiento: use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

•Puede ser aplicado en un rango amplio de temperaturas
•Excelente adherencia sobre metal ferroso.

Para tu gusto hicimos los colores

pinturas tropical
@pinturastropicalrd

R1024

PRECAUCIONES.
EVITE RESPIRAR EL VAPOR. ÚSELO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. NO COMER, TOMAR O FUMAR DURANTE SU USO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. Almacene en su envase original o en uno correctamente etiquetado, bien cerrado, en un área bien ventilada, lejos de los alimentos. Preferiblemente entre 10°C y 35°C. Deshágase de manera segura del recipiente vacio. No contamine ninguna fuente de agua.